

SLK GEH

Ochranný kryt pro světelné svorky




- Vhodné pro konektory SLK 5 s laší, SLK 7 s lepicí páskou, SLK 8 s laší, SLK X s laší
- Kompaktní rozměry
- Dvojitě odlehčení tahu
- Výřez pro zavěšené podhledy
- Odlamovací bod na bočních záložkách pro snadné odstranění
- Zkrácená celková délka pro snadnější vkládání do stropních otvorů


**ELECTRO-
TERMINAL**

eleman®


1. Produkt





2. Kryt před instalací



3. Instalace svorky




4. Připojte vodiče a nainstalujte držák k odlehčení tahu.




Při připojování dbejte na to, aby byla izolace odizolována na správnou délku podle typu použitého konektoru. ⚡ Elektrické připojení musí být provedeno tak, aby bylo odolné proti dotyku.

5. Uzavřete kryt.


Zavřete kryt a zacvakněte jej na místo.

**6. Ukázka instalace****7. Odlomení vnějších úchyty**

Odlamovací vnější úchyty pro snadné vyjmutí. Odlomením se zkrátí celková délka pro snadnější zasunutí do stropních otvorů..

**6. Utažení šroubů**

Ujistěte se, že je použit správný typ hlavy šroubu (bez zápusťné hlavy, bez podřezání, ...).

**9. Demontáž - sejmutí krytu****10. Demontáž - otevření přídržného držáku**