





# STOUPACÍ SVORKY - HAK



## HAK 25

- Jmen. proud 80 A
- Jmen. napětí 500 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Utažení vodiče dvěma šrouby





## 1-pólové stoupací svorky HAK 25

| Obrázek  | Obj. č. | Typové označení | Rozměry (mm)   | Počet pólů | Vstup                       | Výstup                       | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
|  <b>TOP</b> | 1000515 | HAK/1/25        | 32,5 x 50 x 40 | 1          | 1x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 2x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>  | 1       |
|             | 1005194 | HAK/1/25P       | 62 x 50 x 40   | 1          | 1x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 6x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>  | 1       |
|             | 1005196 | HAK/1/25D       | 32,5 x 50 x 40 | 1          | 1x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 4x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>  | 1       |
|             | 1005197 | HAK/1/25PD      | 62 x 50 x 40   | 1          | 1x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 12x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |



## 2-pólové stoupací svorky HAK 25

| Obrázek   | Obj. č. | Typové označení | Rozměry (mm) | Počet pólů | Vstup                       | Výstup                      | Bal./ks |
|---|---------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|  | 1000516 | HAK/2/25        | 62 x 50 x 40 | 2          | 2x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 4x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |
|  | 1005198 | HAK/2/25D       | 62 x 50 x 40 | 2          | 2x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 8x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |

## 4-pólové stoupací svorky HAK 25

| Obrázek  | Obj. č. | Typové označení | Rozměry (mm)    | Počet pólů | Vstup                       | Výstup                       | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
|  <b>TOP</b> | 1000517 | HAK/4/25        | 121 x 50 x 40   | 4          | 4x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 8x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>  | 1       |
|             | 1005195 | HAK/4/25P       | 150,5 x 50 x 40 | 4          | 4x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 12x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |
|             | 1005199 | HAK/4/25D       | 121 x 50 x 40   | 4          | 4x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 16x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |
|             | 1005200 | HAK/4/25PD      | 150,5 x 50 x 40 | 4          | 4x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 24x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |

## 5-pólové stoupací svorky HAK 25

| Obrázek   | Obj. č. | Typové označení | Rozměry (mm)    | Počet pólů | Vstup                       | Výstup                       | Bal./ks |
|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
|  | 1005171 | HAK/5/25        | 150,5 x 50 x 40 | 5          | 5x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 10x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |
|  | 1005201 | HAK/5/25D       | 150,5 x 50 x 40 | 5          | 5x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> | 20x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 1       |

